# Serviceanleitung





Etikettendrucker

EOS

Made in Germany

# für folgende Produkte

Benennung	Тур
Etikettendrucker	EOS1 / 200
	EOS1 / 300
	EOS1 / 200 C
	EOS1 / 300 C
	EOS4 / 200
	EOS4 / 300
	EOS4 / 200 C
	EOS4 / 300 C
	EOS4 / 200 P
	EOS4 / 300 P

**Ausgabe:** 05/2015 - Art.-Nr. 9009159

#### Urheberrecht

Diese Dokumentation sowie Übersetzungen hiervon sind Eigentum der cab Produkttechnik GmbH & Co KG. Das Reproduzieren, Verarbeiten, Vervielfältigen oder Verbreiten im Ganzen oder in Teilen zu anderen Zwecken als der Verfolgung seiner ursprünglichen bestimmungsgemäßen Verwendung - insbesondere die Ersatzteilbeschaffung eines von cab verkauften Gerätes - erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung der cab.

#### Redaktion

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an cab Produkttechnik GmbH & Co KG Adresse "Deutschland".

#### Aktualität

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten.

Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.cab.de.

#### Geschäftsbedingungen

Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den "Allgemeinen Verkaufsbedingungen der cab".

#### **Deutschland**

cab Produkttechnik GmbH & Co KG Postfach 1904 D-76007 Karlsruhe Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe Telefon +49 721 6626-0

Telefax +49 721 6626-249

www.cab.de info@cab.de

#### Frankreich

cab technologies s.a.r.l. F-67350 Niedermodern Téléphone +33 388 722 501 www.cab.de/fr info.fr@cab.de

#### **USA**

cab Technology Inc. Tyngsboro MA, 01879 Phone +1 978 649 0293 www.cab.de/us info.us@cab.de

# Asien 亚洲

cab Technology Co., Ltd. 希爱比科技股份有限公司 Junghe, Taipei, Taiwan Phone +886 2 8227 3966

www.cab.de/tw info.asia@cab.de

China 中国 cab (Shanghai)Trading Co., Ltd. 铠缚(上海)貿易有限公司

Phone +86 21 6236-3161 www.cab.de/cn info.cn@cab.de

Weitere Vertretungen auf Anfrage

Nr.	A =4	Danannun-	1/05	D	0	m No.	A1.	A =4 - N ==	Danannun-	VEE	D	0	h!
141.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.		n-Nr.	Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie	
11	5965403.001	Rückwand	1		von	bis	21	5540617.001	Fuß	5		von	bis
		Schraube EJOT-PT-K30x12	10				22	5965477.001		1			
	5965484.001		10				23	5903004.001	Scheibe DIN125-A3,2	10			
	5550176.001		1				24		Folienaufwickler	1			
	5551126.001		1	N			25	5966205.001	Folienabwickler	1			
		DC/DC-Wandler	1	A			26	5965427.001	Drehfeder	1			
-		Getriebemotor	1				27.1			1			
		Kabel Bedienfeld	1					5965460.001	Randsteller	1			
$\overline{}$		Kabel Sensoren	1				28.1	5965460.001		1			
		Kabel Druckkopf	1				30	5966323.001	Ableitbürste	1			
		Kabel Netzteil	1				31	5906323.001		10			
	5965350.001		1				32.1		Druckkopf 200	1	200		
-			1			8963				1			
		Kabel Masseanschluss Kabel Masseanschluss	1		0064	0903			Druckkopf 300 Schraube DIN7984-M3x8	10	300		
$\overline{}$					8964	0000	33						
_		Abschirmblech	1			8963	34		Zahnrad Z31/19	1			
	5965359.001		1				35		Transportmodul	1			
	5966209.001		1						Druckwalze DR4	1			
	5965510.001		1						Druckwalze DR4-50	1	0		
		Kabel Messeranschluss	1						Druckwalze DR4-25	1	0		
	5953902.001		1				-	9109295.001	Verpackung	1			
$\overline{}$	5965445.001	+	1										
).1	5966207.001	Boden	1							1 / 200, E			
										1 / 300, E			
				/	^	_1.1				letzbetriel		) V~	
					`	$\geq$			A für A O Opti	kkubetrie	υ ∠4 V=		
					100		_2/2x		L JO JOBII	J11			
10	8.1 9.1 11 11 12.1	2/2x 9,1 12 12 12 10 11 12 13 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16			12 14				27.1	2/4x	28.7	1	
			<u></u>							25			
		16.1	7	2/6x					24 23/2X 22 23 2 23 2 33/3x 34/2x	25 11/2x 9.1	30	32	

# 4 Ersatzteile - Schneidemesser EOS1 C

Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie Mes	en-Nr. sser	Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie Mes	
					von	bis						von	bis
37.1	5965987.001	Blende	1			917	42	5965502.001	Welle	1			
37.2	5966331.001	Blende	1		918		43	5965524.001	Messer	1			
38.1	5965529.001	Schneidmodul	1			917	44	5965528.001	Messer	1			
38.2		Schneidmodul	1		918		45	5906221.001	Druckfeder	1			
39	5540637.001		1				46.1	5965507.001	Gehäuse	1			917
40	5965501.001	Zahnrad Z12	1				46.2	5966912.001	Gehäuse	1		918	
41	5541379.001	Getriebemotor	1										
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	46.7 46.7	2				



#### Hinweis!

Zum Aufrüsten eines EOS1 <u>bis SN 14372</u> mit dem Schneidemesser EOS1 C auf EOS1 / 200 C oder EOS1 / 300 C muss das Kabel Messeranschluss (Art.-Nr.: 5965378.001) mit bestellt werden.

# Ersatzteile - Externer Abwickler EOS1/205

Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie	en-Nr.	Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie	n-Nr.
					von	bis			" "			von	bis
2	5902414.001	Schraube EJOT-PT-K30x12	10				48	5965504.001	Rollenaufnahme	1			
47	5965349.001	Halter	1				49	5959588.001	Randsteller	1			
		47		2/4x			48		49				


Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Sorie	n-Nr.	Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serier	n_Nr
INT.	ArtNr.	benennung	VPE	bem.	von	bis	Nr.	ArtNr.	benennung	VPE	bem.	von	bis
1.2	5965872.001	Rückwand	1		7011	Dis	21	5540617.001	Fuß	5		VOII	DIS
2		Schraube EJOT-PT-K30x12	10				22	5965477.001		1			
3.2	5965877.001		1				23		Scheibe DIN125-A3,2	10			
4	5550176.001	CPU X3	1				24	5966203.001	Folienaufwickler	1			
		Netzteil	1	N			25		Folienabwickler	1			
		DC/DC-Wandler	1	A			26	5965427.001		1			
		Getriebemotor	1					5965886.001		1			
7		Kabel Bedienfeld	1				28.2	5965885.001	Randsteller	1		$\vdash$	
		Kabel Sensoren	1				29			1			
		Kabel Druckkopf	1				30	5966323.001	Ableitbürste	1			
10	5965530.001	Kabel Netzteil	1				31	5906104.001	Druckfeder Druckkopf 200	10	200		
	5965392.001	Schrittmotor Kabel Masseanschluss	1			8963	32.1	5966096.001 5965580.001	Druckkopf 300	1	200 300		
	5965392.001	Kabel Masseanschluss	1		8964	0903	33	5903867.001	Schraube DIN7984-M3x8	10	300		
		Abschirmblech	1		0304	8963	34	5965536.001	Zahnrad Z31/19	1			
14	5965359.001	Sensor	1			0300	35	5965415.001	Transportmodul	1			
		Zugfeder	1					5965488.001	Druckwalze DR4	1			
	5965880.001	Bedienfeld	1				36.2		Druckwalze DR4-50	1	0		
		Kabel Messeranschluss	1						Druckwalze DR4-25	1	0		
	5953904.001		1				-	9109296.001		1			
	5965879.001		1										
	5965882.001		1						Bem.   200   EOS4 / 200, EO	S4 / 200	C. EOS	1 / 200 P	
		1							300 EOS4 / 300, EO				
					_	4.0			N für Netzbetrieb	100-240			
					/\	_1.2			A für Akkubetrieb	24 V=			
					_	滷			O Option				
		_		/		`							
								_2/2x					
			/					<b>6</b>					
			/3//				/						
		1 70			Ш		< //		< <sup>3.2</sup>				
		1	\		3		//<.						
		1		XI.				. //					
					<b>~</b> s	//		`-\. //					
			\ NX					/ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
		<b>1</b> 4											
	(A)				1		$\checkmark$		)				
	6.2				1			/	1				
	7	2/2x	5.1	1		7		/i	1				
	8.2			:.		1		/	/				
	9.2		6	5	.2	+		/	27.2				
	10	12 9.2		اور			.    /						
	11/						1   /						
	B	10	1										
			2/2>									2	
		A PARTIE OF THE	<u>)</u> <							1/4x	28.2	2	
			$Y^{\sim}$		8.2					FA \	<u> </u>		
		B 6.2	2^/	<i>76</i> 11 `	×<212	ĵ\				. ///			
		1 1/ Wy	<u> </u>			$\downarrow \sim$				1111/	a)		
	4.	2.2	<b>~</b>	<b>/</b>		["" " >	X/ [		26				
	1.	∑ ( 11 <b>11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</b>	10		ASS		<b>F</b> D//`			MIN	<b>%</b> [		
		13.2	2 1	5	1	1 00 C				111	111		
				*	<u> </u>	OF.	~ //@			\W/	<i>9</i> 7		
				<b>√</b> ≸		<i>ن</i> ې ٧٧				0			
				2		De	#	/ \	7,	9			
			7	1	1	A P	×4		24 23/2x				
			1	18.2		Harm .		1 <u>,</u>   📞	22 23/2X 2/2x	<u> </u>	_29		
		# <b>#</b> #	1 .	P	IQ.				23	(S) '	< `		
			. \$	_12 📗	્ વ	$^{\prime\prime}>$			2	$\times 1 $	30		
		16.2		`		/ ,	/ <b>/</b> ///		*/   <b>&amp;</b>				
			1	7		//				All Marie	1.11		
		W2-1 <b>1</b> -1	4		\f			\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	31/2		> 0	<i>)</i>	
		U  \						P	33/3x	ጚ   🕻			
				\ \( \)		1		ı	9.	2 💢			
			20	).2 <sup>-</sup>   •		1	18 1				9.2		
		$\checkmark$		į		/ <u>[</u>		21/4x	S S		2 32		
				-		$\times$	/ N/ 1.				\\\\		
		Co.		2	<b>!</b> `>\	.			34/2x				
		l%.							ALL TANK		<b>A</b>		
			$\checkmark$ 19	.2 2/6x	/ <b>[</b>	<b>\</b>				<u>`</u>	W.		
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2/6x	<b>/</b> [	<b></b>			17		r de la companya della companya della companya de la companya della companya dell		
			19	2/6x	<b>/</b> [	1			36.1		W.		
			19	2 2/6x	<b>/</b> [				36.1				
			19	2 2/6x	2/5x			36.2	36.1		R.		
			19	2/6x	2/5x			36.2	$\sim$		K		
			19	2/6x	2/5x				$\sim$		R.		
			19	2/6x	2/5x				$\sim$		R.		

	ArtNr. Benennung		Benennung	VPE	Bem.	Serie	en-Nr.	Nr.		Benennung	VPE	Bem.	Serie	n-Nr.
					von	bis						von	bis	
37.3	5966341.001	Blende	1				42	5965502.001	Welle	1				
38.2	5966350.001	Schneidmodul	1				43	5965524.001	Messer	1				
39	5540637.001	Druckfeder	1				44	5965528.001	Messer	1				
40	5965501.001	Zahnrad Z12	1				45	5906221.001	Druckfeder	1				
41	5541379.001	Getriebemotor	1				46.2	5966912.001	Gehäuse	1				


# Ersatzteile - Spendemodul EOS4 P

ſ	Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie	n-Nr.	Nr.	ArtNr.	В
						von	bis			
	2	5902414.001	Schraube EJOT-PT-K30x12	10				58	5905567.001	Za
Γ	33	5902867.001	Schraube DIN7984-M3x8	10				59	5901082.001	Ri
	41	5541379.001	Getriebemotor	1				60	5965255.001	W
	50	5965273.001	Hebel	1				61	5903525.001	Si
	51	5965285.001	Blende	1				62	5965252.001	W
	52	5965261.001	Drehfeder	1				63	5965260.001	Sp
	53	5965262.001	Verschluss	1				64	5965259.001	Ηi
Γ	54	5965263.001	Verschluss	1				65	5965258.001	BI
	55	5965274.001	Abdeckung	1				66	5905013.001	Dı
	56	5902838.001	Schraube DIN7984-M3x6	10				67	5965257.001	Sp
	57	5965254.001	Riemenrad 21	1				-	9109252.001	Ve

Nr.	ArtNr.	Benennung	VPE	Bem.	Serie	n-Nr.
					von	bis
58	5905567.001	Zahnriemen 68MXL 037	1			
59	5901082.001	Rillenkugellager DIN625-685-ZZ	1			
60	5965255.001	Welle	1			
61	5903525.001	Sicherungsscheibe DIN6799-4	10			
62	5965252.001	Walze	1			
63	5965260.001	Spendeblech	1			
64	5965259.001	Hülse	1			
65	5965258.001	Blech	1			
66	5905013.001	Druckfeder	10			
67	5965257.001	Spendeblech	1			
	9109252 001	Vernackung	1			



Blockschaltbild



# 8 Technische Dokumente

Pos.	Artikel-Nr.	Benennung VPE		Serie	en-Nr.
				von	bis
1	9009113.001	Bedienungsanleitung EOS de/en	1		
2	9009118.001	DVD EOS	1		

Weitere technische Dokumente sind im Internet auf www.cab.de im Menü "Support & Downloads" abrufbar.

# Werkzeuge

Pos.	Benennung	Тур	Verwendung	Abbildung
3	Torx-Schrauben- dreher	TX10	Druckkopf wechseln, Transferfolienlauf einstellen	A.Gamet. State
4	Justierzange flach- spitz, Form A gerade	135	Aus-/ Einbau der Masseanschlüsse und der Zugfeder	Ann)

Tabelle 1 Werkzeuge

# **Prüfmittel**

Pos.	Benennung	Тур	Verwendung	Abbildung
5	Zylindrische Dynamo- meter (Federwaage), cab ArtNr. 5909017	0-5 N	Prüfung der Bremskraft Transferfolienabwickler 1,6 - 2,0 N	
	mit Prüfkörper Pos. 6 verwenden			
6	Prüfkörper, cab ArtNr. 5966016 mit ca 1m Faden min. 30 N Zugkraft, dehnungsfrei		Prüfung der Bremskraft Transferfolienabwickler	

Tabelle 2 Prüfmittel

# Hilfsstoffe

Pos.	Benennung	Тур	Verwendung	Abbildung
7	Fett (Kunststoff), cab ArtNr. 5966279		Fetten von Kunststoffteilen	

Tabelle 3 Hilfsstoffe


Bremskraft prüfen

Der Abwickler der Transferfolie wird im Druckbetrieb mit einer Drehfeder gebremst. Die Bremskraft am Abwickler beeinflusst den Transport der Transferfolie.

Die Messung der Bremskraft am Transferfolienabwickler erfolgt mithilfe eines Prüfkörpers.

Die Sollwerte für Bremskraft sind:

Drehfeder am	Drehrichtung	Bremskraft
Transferfolienabwickler	beliebig	1,6 - 2,0 N






Bild 1 Bremskraft am Transferfolienabwickler messen - Bild 2 Transferfolie außengewickelt

Bremskraft am Transferfolienabwickler messen - Transferfolie innengewickelt

- 1. Transferfolie aus dem Drucker nehmen.
- 2. Prüfkörper (2) auf den Wickler (3) stecken.
- 3. Am Prüfkörper angebrachte Schnur mehrmals um den Prüfkörper wickeln.
- 4. Federwaage (1) am Schnurende befestigen.
- 5. An Federwaage ziehen, bis sich der Wickler zu drehen beginnt.
- 6. Schnur mindestens eine volle Umdrehung vom Prüfkörper abwickeln lassen und währenddessen die Bremskraft an der Federwaage ablesen.
- 7. Bremskraft anhand des Sollwerts prüfen.

# Einstellungen

Folgende Einstellung ist in der Bedienungsanleitung beschrieben:

• Justage des Transferbandlaufs

10 Baugruppenwechsel 10



#### Gefahr!


Lebensgefahr durch Stromschlag!

▶ Vor Öffnen der Rückwand Gerät vom Netz trennen und mindestens eine Minute warten, bis sich das Netzteil entladen hat.

# Abreißkante / Messer / Druckkopf / Druckwalze

Wechsel und Montage dieser Baugruppen sind in der ▷ Bedienungsanleitung EOS beschrieben.

# Verkleidung



#### Demontage des Deckels

- ► Deckel (1) ca. 60° anheben.
- ▶ Deckel nach schräg unten aus den Scharnieren (2) der Rückwand (3) drücken.



# Hinweis!

Für Servicearbeiten empfiehlt es sich, die Verkleidung bestehend aus Deckel (1) und Rückwand (3) komplett zu demontieren. Ein Trennung von Deckel und Rückwand ist nicht nötig.

## Demontage der Verkleidung

- Deckel öffnen (1).
- ▶ 2 Schrauben (5) lösen.
- ▶ Rückwand (3) mit Deckel (1) in Richtung Anschlüsse schieben.
- ▶ Rückwand (3) mit Deckel (1) nach oben abnehmen.

#### Montage der Verkleidung

- ▶ Haken (4) in die Schlitze des Bodens einführen und Rückwand mit Deckel in Richtung Bedienfeld schieben.
- ▶ Rückwand mit 2 Schrauben (5) befestigen.

# **Bedienfeld**




Bild 5 Demontage / Montage Bedienfeld

# Demontage

- ► Verkleidung demontieren.
- ▶ Bedienfeld (3) an Lasche (7) entriegeln, nach vorn schwenken und nach oben abnehmen.
- ▶ Steckverbinder der Kabel Display (4), Messeranschluss (5) und Masseanschluss (6) abziehen.

# Montage

- ► Steckverbinder (4 bis 6) anstecken.
- ▶ Bedienfeld mit Schlitz (2) in Führung (1) einhängen und andrücken, bis Lasche (7) einrastet.
- Verkleidung montieren

12 Baugruppenwechsel 12

# **Transportmodul**




Bild 6 Demontage / Montage Transportmodul 1

# **Demontage**

- Abreißkante/Messer demontieren.
- ► Verkleidung demontieren.
- ► Stecker (1) von Etikettenlichtschranke (2) abziehen.
- ▶ Etikettenlichtschranke so weit wie möglich zur Bedienerseite stellen ▷ Bedienungsanleitung.
- ► Schraube (3) und 5 Schrauben (4) lösen.




Bild 7 Demontage / Montage Transportmodul 2

- ► Falls Kabel Messeranschluss (8) vorhanden :
  - Bedienfeld demontieren.
  - Stecker (5 / Bild 5) von Bedienfeld lösen.
- ▶ Transportmodul (7) incl. Druckwalze (6) unter leichtem Kippen aus dem Gehäuse (5) ziehen.
- ▶ Kabel Messeranschluss (8) nach unten aus dem Transportmodul (7) ziehen.

## Montage

▶ Baugruppen in entgegengesetzter Reihenfolge montieren.

# **Schrittmotor**




Bild 8 Demontage / Montage Schrittmotor 1

## Demontage

- ► Verkleidung demontieren.
- ► Transportmodul demontieren.
- ▶ Steckverbinder (2) des Schrittmotors (3) von CPU (1) abziehen.
- ➤ Zahnrädern (5) von den Achsen (6) abnehmen.



## Hinweis!

Die Zahnräder (5) sind vom Gehäuseinneren aus durch die Löcher (4) mit spitzem Werkzeug erreichbar und können von den Achsen geschoben werden.




Bild 9 Demontage / Montage Schrittmotor 2

▶ 3 Schrauben (7) lösen und Schrittmotor (3) abnehmen.

## Montage

▶ Baugruppen in entgegengesetzter Reihenfolge montieren.

14 Baugruppenwechsel 14

# Kopfhalter




Bild 10 Demontage / Montage Kopfhalter

#### **Demontage**

- ► Verkleidung demontieren.
- ▶ Druckkopf demontieren.
- ► Feder (2) an Federbolzen (1) aushängen
- ► Kopfhalter (7) anheben, Lasche (4) des Kopfhalters (7) entriegeln und Kopfhalter mit Feder (2) in Richtung Bedienerseite aus dem Gehäuse (3) schieben.
- ► Kopfhalter (7) mit Feder (2) vollständig vom Zapfen (6) abziehen und Kabel Druckkopf (8) dabei aus dem Kopfhalter ausfädeln.
- ► Feder (2) sicherstellen.

## Montage

- ▶ Kopfhalter (7) auf den Zapfen (6) aufschieben und Kabel Druckkopf (8) dabei in den Kopfhalter einfädeln.
- ▶ Kopfhalter mit Lasche (4) und Federhaken (5) durch die Öffnung des Gehäuses (3) schieben.



## Hinweis!

Für das anschließende Einhängen der Feder (2) ist es günstig, den Kopfhalter nur so weit zu schieben, dass die Lasche in der Öffnung des Gehäuses klemmt, aber noch nicht eingerastet ist.

- ▶ Feder (2) in den Federhaken (5) des Kopfhalters (7) einhängen.
- ► Kopfhalter (7) bis zum Einrasten der Lasche (4) weiter schieben.
- ► Feder (2) an Federbolzen (1) einhängen.
- Druckkopf montieren.
- Verkleidung montieren.